

## التجارب الملزم بيها

الكثافة النوعية    تتأخر القينية  
التوتر السطحي    الانبساط الشعري  
القدرة ذات الوراثة  
الميكروميتير  
المبندول البسيط    تقدير عجله الجاذبية  
تعيين معامل الانكسار بواسطة المنشور  
ركز على القوانين كلها للتجربة وإثبات

كل التعريفات مهمة جدا جدا



## موضوع الدرس: دقة القياسات

التاريخ: / /

علم القياس: هو علم يهتم بإجراء عملية القياس مع تحديد نسبة الخطأ المترتبة عليها  
عملية القياس: مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى معلومة من نفس نوعها لمعرفة عددها احتواء الكمية الأولى على الثانية

**مناحير عملية القياس:**

١- الكمية الفيزيائية المراد قياسها

٢- أدوات القياس ووحدة القياس

٣- الكمية الفيزيائية: هي خاصية أو ظاهرة طبيعية يمكن تحديدها أو قياسها

أو لها كل ما يمكن قياسه وتقديره

**تنقسم حسب المنهج إلى:**

١- استدلالية: وهي التي لا يمكن تعريفها بدرجة كمية أخرى

٢- مشتقة: هي التي يمكن تعريفها بدرجة كمية أخرى

**تنقسم حسب القيمة المطلوبة إلى:**

١- قياسية: هي التي يلزم لتحديد معرفتها مقدارها فقط

٢- متجهة: هي التي يلزم لتحديد معرفتها مقدارها واتجاهها

**مضاد الخطأ في القياس:**

١- عيب في الأدوات المستخدمة

٢- استخدام أداة قياس غير مناسبة

٣- العوامل البيئية المختلفة



## أنواع القياس:

قياس مباشر: يستخدم جهاز واحد فقط لتقديره  
قياس غير مباشر: يستخدم في تقديره عدة أجهزة

## أنواع الخطأ:

خطأ مطلق: وهو الفرق بين القيمة الحقيقية او المتعارف عليها و  $x_0$  القيمة المقاسة  $\Delta x = |x_0 - x|$   
خطأ نسبي: النسبة بين الخطأ المطلق والقيمة الحقيقية مضروباً في ١٠٠

$$r = \frac{\Delta x}{x_0} \times 100$$

خطأ مئوي: حاصل ضرب الخطأ النسبي في ١٠٠

مثال: قام أحد الطلاب بقياس قطر رصاص فوجد أنه ٩,٩ سم في حين أن طول الحقيقة ١٠ سم. يتما قام بحديثه بقياس طول المعدل فوجد أنه ١٠,١٥ م في حين أن الطول الحقيقي للمعدل ١٠ م. اوجد الخطأ المطلق والخطأ النسبي

الحل: القلم

$$\Delta x = |x_0 - x| = 10 - 9.9 = 0.1 \text{ cm}$$

$$r = \frac{0.1}{10} \times 100 = 1\%$$

$$r = \frac{\Delta x}{x_0} \times 100$$

$$\Delta x = |10.15 - 10.13| = 0.02 \text{ m}$$

المعدل

$$r = \frac{0.02}{10.13} \times 100 = 0.19\%$$



دقة القياس : أقل قيمته من الوحدات يمكن لجهاز القياس ان يعطيها  
الرقم المعنوي: هو الرقم الذي يوضح الدقة التي اتبعت  
عند قياس ظاهرة ما

المدى: الفرق بين أكبر وأقل قيمته لمجموعة من القياسات  
لظاهرة ما **كلما كان المدى أقل دقة**

أنواع الأجهزة مدرجة مثل المقاييس المدرجة  
غير مدرجة مثل الدورات المعيارية الحجم

**علل يجب ان توصف أجهزة القياس على حسب دقتها؟**

حيث تختلف أجهزة القياس من حيث الدقة التي يتد  
الحصول عليها بالتخادم وحدات القياس الأساسية والمشتقة

**ما الفرق بين** أوه - أوه - أوه - أوه - أوه ؟؟

رباعيا تدفع بينهم بينما فيزيائيا مختلفين في الدقة

السرعة = المسافة ÷ الزمن

العجلة = السرعة ÷ الزمن

الكثافة = الكتلة ÷ الحجم

الضغط = القوة ÷ المساحة

السرعة المتوسطة = المسافة ÷ الزمن

القوة = الكتلة × عجله الجاذبية الأرضية

عجله الجاذبية الأرضية =  $9.8 \text{ m/s}^2$

عجله الشقوق الكر =  $10 \text{ m/s}^2$



## موضوع الدرس : القدمة ذات الوراثة

**أنواعها** : تتكون من فلين خارجي وفلين داخلي. المسطرة  
حرف قياس العمق - وراثته مترافقة - برغي تثبيت  
٩ ملم تقسم إلى ١٠ أجزاء وتسمى كشرية  
١٩ ملم تقسم إلى ٢ جزء تسمى كشرية  
٤٩ ملم تقسم إلى ٥ جزء تسمى خمسينية

$$X = A - B \rightarrow \frac{L}{N}$$

عدد الأرقام  $\rightarrow$   $N$   $\rightarrow$   $L$   $\rightarrow$   $X = A - B$   
حيث أن  $A$  وأختاوى واحد قسم المسطرة الأساسية  
الهدى : الفرق بين طول المسطرة الأساسية وطول الوراثة

**مثال**

طول قدمه = ٥٥ ملم وطول الوراثة = ٤٩ ملم ومقسمة  
إلى ٥٥ جزء حسب الهدى ودقة الوراثة

**الهدى** : طول المسطرة الأساسية - طول الوراثة  
 $150 - 49 = 101$

$$X = A - \frac{L}{N} = 1 - \frac{49}{50} = 1 - 0,98 =$$

$$0,02 \text{ mm}$$



يستخدم في القياسات التي تتطلب دقة تصل إلى 0,0001 ملم  
يستعمل بكثرة في القياسات الدقيقة على الأجزاء الصغيرة

- 1- صغر حجمه وسهولة قراءته ودقته
  - 2- مدى قياسه يغطي معظم مجالات القياس
  - 3- عرض ثمنها نسبيا مقارنة بغيره
- اجزاء الميكروميتر :-

- 1- الفك الثابت
- 2- الفك المتحرك
- 3- الإطار وحدات القياس
- 4- عمود التدرج الثابت
- 5- عمود التدرج المتحرك
- 6- محمله القياس
- 7- مفتاح التثبيت
- 8- محمله قياس التوقف النهائي
- 9- الساقطة
- 10- الخيط
- 11- مسامير
- 12- عدد التدرجات
- 13- الدقة لها صغر تدرج على (جانبه) القياس الرئيسي
- 14- ساعات الميكروميتر
- 15- من 1 ملم بحال قياس 25 ملم
- 16- من 1 ملم بحال قياس 100 ملم

- انواعها :-
- 1- ميكروميتر القياس الخارجي : يستخدم لقياس الأبعاد الخارجية
  - 2- ميكروميتر القياس الداخلي : يستخدم لقياس الأقطار وعرض المجاري
  - 3- ميكروميتر قياس الأعماق : يستخدم لقياس الأعماق أو الارتفاعات و البروز وغيرها
  - 4- ميكروميتر قياس سمك الأنابيب : يستخدم في قياس سمك جدار الأنابيب



## عجله الجاذبية الارضية التاريخ

لها قوة جذب الارض  $\propto \frac{1}{r^2}$  جسم  
 $= \text{الكتلة} \times \text{العجلة}$  (  $\text{كجم} \cdot \text{م} / \text{ث}^2$  او نيوتن )

الهدف من تجريب البندول ؟

1. دراسة الحركة المتوافقة البسيطة للبندول
  2. دراسة العلاقة بين الزمن الدوري وحصول قسط البندول
  3. تعيين ثابت عجله الجاذبية الارضية بواسطة البندول
- الحركة المتوافقة البسيطة تحدث عندما يتحرك الجسم على جانب موضع الاتزان وهذا يؤدي إلى حدوث حركة اهتزازية ولا بد ان تكون الزاوية  $\theta$  اقل ما يمكن  $\theta < 15^\circ$
- الحركة الاهتزازية لها الحركة التي يصفها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه في اتجاهين متضادين في ازمته متساوية الاهتزازة او الذبذبة الكاملة - لها الحركة التي يصفها الجسم المهتز عند ما يمر بنقطة واحدة في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد وفي فترة زمنية معينة
- الزمن الدوري : هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز ليمر بنقطة واحدة في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد
- التردد : مقلوب الزمن الدوري  $F = \frac{1}{T}$   $HZ$
- سعة الاهتزازة : لها اقصى ازاحة يصفها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه كمية قياسية
- الازاحة : لها بعد الجسم في أي لحظة عن موضع سكونه كمية متجهة



ما معنى قولنا أن سرعة الاهتزاز =  $\omega$  سم ؟ أي أن أقصى إزاحة يضعها الجسم الملتصق على جاني موضع سكونه =  $\omega$  سم

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

يتوقف **الزمن الدوري** للبندول البسيط على :  
 طول الخيط و عجله الجاذبية الأرضية  
 تختلف عجله الجاذبية من كوكب لآخر وبالعالي يتأثر الزمن الدوري  
 وتختلف أيضا من مكان إلى آخر على سطح نفس الكوكب  
 تصلح حركة البندول أو قوسه دوران الأرض كأداة قياس للزمن ؟  
 لأنها حركة دورية تكرر نفسها على فترات زمنية متساوية  
 أقصى سرعة للجسم الملتصق تكون عند موضع الإزاحة  
 سرعة الجسم = صفر عندما يصل الجسم إلى أقصى إزاحة له  
 الإزاحة تتناسب عكسيا مع عجله الجاذبية الأرضية  
 طول خيط البندول يتناسب طرديا مع عجله الجاذبية الأرضية

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} = 2 \times 3.14 \times \sqrt{\frac{50}{9.8}} = 14.185 \text{ s}$$

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{14.185} = 0.0704 \text{ Hz}$$

$$L = \frac{g \cdot T^2}{4\pi^2} = \frac{9.8 \cdot (14.185)^2}{4 \times (3.14)^2} = 245 \text{ cm}$$

الزمن الدوري يتوقف على طول خيط البندول  
 نعم يتأثر الزمن الدوري حيث يزداد إلى الضعف



## موضوع الدرس تعيين معامل الانكسار التاريخ: ١٩٠٥

- الهدف من التجربة ١.**
- ١- دراسة انكسار الضوء عند انتقاله من وسط إلى آخر
  - ٢- دراسة العلاقة بين زاوية الانحراف وزاوية سقوط الضوء
  - ٣- إيجاد معامل الانكسار لمادة المنشور باستخدام طريقة الانحراف الصغرى
- انكسار الضوء: هو انحراف الضوء عن مساره عند انتقاله من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر مختلف عنه في الكثافة
- معامل انكسار الضوء: وهو النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ  $C$  إلى سرعته في ذلك الوسط  $v$ .  $n = \frac{C}{v}$
- إذا انتقل الضوء من وسط ذو كثافة أقل إلى وسط كثافته أعلى فإن الضوء ينكسر مقترباً من العمود المقام أما إذا انتقل من وسط أكبر في الكثافة إلى آخر أقل كثافة فإنّه ينكسر مبتعداً عن العمود المقام مائلاً نحو السقوط
- الزاوية الحرجة  $\theta_c$** : هي عندما يسقط شعاع على سطح فاصل وينكسر بزاوية  $90^\circ$  يخرج الشعاع مماساً لسطح الوسط ويكون له زاوية سقوط تسمى بالزاوية الحرجة
- إذا زاد زاوية السقوط في الوسط الأعلى كثافة عن الزاوية الحرجة فإن الشعاع الساقط لا ينفذ إلى الوسط الأقل كثافة وينعكس انعكاساً كلياً داخل الوسط الأعلى كثافة بحيث أن زاوية السقوط = زاوية الانعكاس



زاوية السقوط **هـ** الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل زاوية الانكسار **هـ** الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل

قانون (Snell) -  $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

معامل انكسار الزجاج 1.52

معامل انكسار الفراغ  $n = \frac{c}{v}$   $\frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^8} = 1$

**معامل الانكسار دائماً أكبر من الواحد الصحيح** لأن سرعة الضوء في الفراغ أكبر من سرعة الضوء في أي وسط آخر معامل الانكسار غير ثابت ويعتمد على الطول الموجي

**لما زادت الكثافة زاد معامل الانكسار للمادة**

معامل انكسار مادة المنشور =  $n = \frac{\sin(\psi + \phi)}{\sin(\frac{\psi}{2})}$

زاوية مثلث المنشور =  $60^\circ$

بعض التطبيقات العملية للدرس !!

- 1- يستعمل في مجال البصريات وحب العيون
- 2- العمليات المستعملة لتتبع الأشعة والموجات الضوئية
- 3- المساعدة على فهم ودراسته علم الاحجار الكريمة

فهيته معرفة قريته الانكسار في الحجر للوصول الى مادة معينة موجودة فيه يمكن الاستفادة منها في أفراف

**العلاقة** بين معامل الانكسار  $n_1, n_2$  والطول الموجي لوسطين مختلفين

الزاوية الحرجة  $\theta_c = \sin^{-1}(\frac{n_2}{n_1})$  ( $n_1 > n_2$ )



# موضوع الدرس تعيين قوة عدسة لامة

التاريخ: / /

## الهدف من التجربة:

- 1- معرفة بعض المعطيات المتعلقة بالعدسات
- 2- تعيين البعد البؤري للعدسة المحدبة
- 3- تعيين قوة العدسة المحدبة

طرق إيجاد البعد البؤري وقوة العدسة المحدبة:

- 1- طريقته الجسم البعيد
- 2- طريقته الطباق الصورة على الجسم
- 3- الطريقته الهامة "القانون العام للعدسات"

العدسة: عبارة عن أداة بصرية تصنع من مادة تسمح بفاذ الضوء ذات سطح كروي واحد أو سطحين كرويين **منها** عدسات محدبة وأخرى مقعرة

قوة العدسة: لها مقدرة العدسة على تجميع الأشعة المنكسرة نحو المحور الرئيسي ولها مقلوب البعد البؤري

وحدة قياسها ديوبتر  $Diopter = M^{-1}$

العدسة المحدبة: عبارة عن قطعة من الزجاج سميك في المنتصف ورقيق في الأطراف وتعمل على تجميع الأشعة المنكسرة في نقطة واحدة **"المجموعة"**

العدسة المقعرة: عبارة عن قطعة من الزجاج سميك في الأطراف ورقيق في المنتصف وتعمل على تفريق الأشعة المنكسرة في عدة اتجاهات **"المشتتة"**

$$F = \frac{100}{f}$$

قوة العدسة

قوة العدسة =

السلام

البعد البؤري



المركز البصري: هو عبارة عن نقطة وهمية تتوسط المحور البصري للعدسة والاشعة المارة به لم يحدث لها أي انكسار البعد البؤري للعدسة **المحدبة** هو عبارة عن المسافة بين منتصف العدسة المحدبة **"المركز البصري"** وبؤرة العدسة.

بؤرة العدسة: هي عبارة عن نقطة تجمع الاشعة المتوازية والموازية للمحور الرئيسي للعدسة بعد انكسارها في العدسة **المحدبة**.

مركز تكور العدسة: هو مركز الكرة التي تكون العدسة جزء منها.

نصف قطر التكور **(r-R)** هو المسافة بين مركز تكور العدسات والمركز البصري للعدسة.

العدسة المحدبة: تكون **هوها** حقيقية او وهمية العدسة المقعرة: تكون **هوها** وهمية فقط.

ما معنى قولنا ان الصورة حقيقية: اي يمكن استقبالها على حائل بغير الصورة التقديرية التي لا يمكن استقبالها.

كلما بعد الجسم كلما اقترب موقع الصورة **أي عكسيا** بؤرة العدسة المحدبة **"حقيقية"**.

بؤرة العدسة المقعرة **"تقديرية"** التقابل النهائي  $X = \frac{100}{x}$  التقابل الراجلي  $Y = \frac{100}{y}$

رقم متغير دوريا



على المادة

الهواصل المؤثرة ١- لها درجة حرارة الوسط المحيط بها مادة  
درجة الغليان لها الدرجة التي تتحول فيها المادة من السائل  
إلى الغاز ولها درجة ثابتة لا تتغير لنفس المادة  
درجة الانصهار لها الدرجة التي تتحول فيها المادة من الصلب  
إلى السائل ولها درجة ثابتة لا تتغير لنفس المادة  
درجة التكثيف لها الدرجة التي تتحول فيها المادة من غاز إلى  
سائل ولها درجة ثابتة لا تتغير لنفس المادة  
درجة التجمد لها الدرجة التي تتحول فيها المادة من سائل إلى  
الصلب ولها درجة ثابتة لا تتغير لنفس المادة

ارتفاع درجة الحرارة مع مرور الزمن يدل على أن المصنوع  
هو مصنوع تسخين

انخفاض درجة الحرارة مع مرور الزمن يدل على أن  
المصنوع هو مصنوع تبريد

عند وجود مناهج ثابتة لدرجة الحرارة على المصنوع يدل على  
أن المادة نقية وعند عدم وجود مناهج ثابتة لدرجة الحرارة  
يدل على أن المادة غير نقية

في وجود الشوائب يصعب تحديد درجات الانصهار  
والغليان فيها حيث يرفع من درجة الغليان ويخفض  
من درجة الانصهار

حرارة الانصهار لها كمية الطاقة الحرارية اللازمة  
لفصل وحدة الكتلة من المادة المتصلدة (الصلبة)

لاذئ (وكل مادة نقطه انصهار معينه)



**حرارة التبلور (التصلد) :** ولها كمية الضيقة الحرارية المتكلفت عند تبلور أو تصلد وحدة الكتلة من المادة الحرارية الكامنة للبلورة لها : ولها كمية الحرارة اللازمة لتحويل **اجم** من المادة من الحالة السائلة إلى الحالة دون تغيير في درجة حرارتها فائدة تقدير نقطه الانصهار :  
 ١- للتأكد من نقاء المواد العضوية  
 ٢- نقطه انصهار المادة النقية **اعلى** من المادة غير النقية  
 ٣- درجة انصهار احد المواد **اقل** من درجة انصهار المكون  
**نقطه التصلد** لها نسبة الخلط التي تحقق اقل درجة حرارة انصهار  
**العوامل المؤثرة على درجة الانصهار :**  
 ١- حجم الجزيئات ٢- قوى الترابط بين الجزيئات  
 ٣- وجود الشوائب ٤- الضغط



## موضوع الدرس: الكثافة النوعية - التاريخ: / /

الكثافة النوعية العامة: هي النسبة بين كتلة حجم معين من هذه المادة وكتلة نفس الحجم من الماء

الكثافة النسبية: هي عبارة عن النسبة بين كثافته للماء وكثافته للماء **ليس لهم وحدات (تُميز)**

قنينة الكثافة: هو وعاء زجاجي يضاهي الشكل ذات عنقه هو بلنسيما ولها انضواء زجاجي به ثقب دقيقه وذات أحجام مختلفه 25 / 50 ml

قد يستبدل قطار القنينة بترمومتر؟؟

بـ القياس درجة الحرارة واصل القنينة فائده الثقب،

أ- التخلص من الهواء أثناء التسخين

ب- التخلص من الماء الزائد عن حجم القنينة

القنينة مبنية على **مبدأ قاعدة أرخميدس؟؟**

حيث ينص على أن الجسم المغمور كلياً أو جزئياً في السائل يلقى دفعاً من أسفل إلى أعلى **هذا الدفع = وزنه الجسم المغمور**

الكثافة النوعية للسائل - كتلة حجم معين من السائل وكتله نفس الحجم من الماء

الكثافة النوعية لجسيمات الرمل = كتلة جسيمات الرمل / كتلة حجم من الماء مساوي لحجم جسيمات الرمل



عدد ٤٥

لك الكثافة =  $\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$  وعلاشان هن كتلة معدنية كما  
يتوضع في الماء الحجم يتعمله ازاحة على قدر حجمها  
قطعة المعدن = كتلة المعدن في الهواء - كتلة المعدن وهو في الماء  
 $2.14 = 10.53 - 8.39 =$

$$\text{هذه الكثافة} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}} = \frac{10.53}{2.14} = 4.92$$

من الكتلة = الوزن  $\times$  عجلة الجاذبية  
 $25.59 = 9.81 \times 2.6$  كتلة المعدن في الهواء  
كتلة المعدن في الماء =  $9.81 \times 1.59 = 15.69$  كتلة المعدن في الماء  
حجم المعدن = كتلة المعدن في الهواء - كتلة المعدن وهو في الماء  
 $9.9 = 15.6 - 25.5$

كتلة المعدن في السائل المجهول =  $9.81 \times 1.86 = 18.29$   
كثافته المعدن =  $\frac{\text{كتلة المعدن}}{\text{حجم المعدن}} = \frac{25.5}{9.9} = 2.57$  كثافة الفلز

كثافة الماء =  $\frac{\text{كتلة الفلز المغمور في السائل}}{\text{كتلة الفلز المغمور في الماء}}$   
"نس"

$$0.85 = \frac{15.6}{18.2} = \frac{18.2}{15.6} = \frac{1}{\text{نس}} =$$

كثافة السائل = 0.85



موضوع الدرس: معامل اللزوجة وقانون ستوكس التاريخ: / /

## استوكس

اللزوجة: هي المقاربه التي تلاحظها كبقية هن سائل أثناء سريانها مقابل طبقة اخرى **مقابل سرعة سريان السائل بتأثير قوى** ونشأ تأثير قوى الاحتكاك بين الطبقات السائل في أثناء حركته  
معامل اللزوجة  $\eta$  هو القوة السطحية المؤثرة على وحدة المساحة بين كل طبقتين من السائل البعد العمودي بينهما  $\Delta y$   
قانون استوكس: ينص **على أن** سرعة سقوط الجسيمات العالقة الكروية في الموائع غير المرنة في السوائل والمواسم اللزجة تتناسب **عكسيا** مع أبعادها او مربع نصف قطرها  
أما في قانون استوكس: إذا سقطت كره على سطح لزج فإنها **تتأثر بالقوى**

وزن الكره  $F_1$  وتؤثر رأسيا للأسفل  $F_1 = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho_s g$

قوة دفع السائل للكره  $F_2$  باتجاه الأعلى  $F_2 = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho_f g$

قوة اللزوجة  $F_3$  معاكسة لاتجاه الكره  $F_3 = 6 \pi r v \eta$   
**وعند ما يصل الكره إلى سرعة منتظمة** فإن هذه القوى تتوازن  
مجموع القوى = مجموع القوى

$$\frac{4}{3} \pi r^3 \rho_s g - \frac{4}{3} \pi r^3 \rho_f g = 6 \pi r v \eta$$

$$\therefore \eta = \frac{2}{9} \frac{r^2 g (\rho_s - \rho_f)}{v}$$

$\rho_s$  = كثافة الكره  
 $\rho_f$  = كثافة السائل  
 $\eta$  = معامل اللزوجة  
 $v$  = سرعة سقوط الكره  
 $r$  = نصف قطر الكره



وحدات معامل اللزوجة :

$$\eta = \frac{2}{9} \frac{gr^2 (P_2 - P_1)}{v}$$

$$g = \text{cm/s}^2$$

$$v = \text{cm/s}$$

$$r = \text{cm}$$

$$P = \text{g/cm}^3$$

$$= \frac{\text{cm} \times \text{cm}^2 \times \text{g} \times \text{s}}{\text{s}^2 \times \text{cm}^3 \times \text{cm}}$$

$$= \text{g/s} \cdot \text{cm} = \text{g} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

ما يعادل وحدة القياس البواز (Pois)



## موضوع الدرس: تقدير التوتر السطحي لسائل الناريخ:

لظاهرة التوتر السطحي: لها إحدى ظواهر السوائل وهي في حاله يسكون؟ تقول الجزيئات الموجودة عند سطح السائل بعضها تتأثر بقوى جذب إلى داخل السائل فصيل السائل إلى تقليل مساحه سطحه ويبدو كأنه مشدوداً كغشاء مرن.

معامل التوتر السطحي لسائل  $\sigma$  وهو القوة السطحية المؤثرة عمودياً على وحدة الارتفاع من سطح السائل وحدات القياس:  $\text{dyne cm}^{-1}, \text{kg s}^{-2}, \text{Nm}^{-1}$

العوامل المؤثرة على التوتر السطحي؟

1- نوع السائل \* توتر السطح للزئبق اعلى من الماء

2- درجة حرارة السائل **علاقة عكسية**

3- نوع مادة السطح الملامس للسائل

تنشأ ظاهرة التوتر السطحي كحاله لقوتين:

**قوة التماسك**: وهي قوى الجذب بين جزيئات العنصر

الواحد للمادة (سائل مثلاً)

**قوى التلاصق**: وهي قوى الجذب بين جزيئات هورتين

مختلفتين من طور المادة (سائل مع جليد، سائل مع غاز)

عندما تكون قوى التلاصق أكبر من التماسك يكون السطح مقعر مثل الماء

عندما تكون قوى التماسك أكبر من التلاصق يكون السطح محدب مثل الزئبق

عندما تتساوى القوتين يكون سطح السائل **مستوي**

مثل الكبريت وسين



- الفرق المستخدمة في قياس التوتر السطحي ١٢
- ١- الأنبوب الشعري
  - ٢- الفقاعات
  - ٣- الميزان الإلتوائي
  - ٤- وزن النقطة
  - ٥- زاوية التماس
  - ٦- زاوية رايه داخل السائل بين سطح الجسم الصلب والتماس لسطح السائل عند نقطة التقائهما
  - ٧- نوع السائل
  - ٨- نوع مادة السطح
  - ٩- نوع مادة السطح
  - ١٠- نوع مادة السطح
  - ١١- نوع مادة السطح
  - ١٢- نوع مادة السطح

$$\sigma = \frac{r h d g}{2 \cos \theta} \quad \text{dyn} \cdot \text{cm}^{-1}$$

لوازي زاوية  $\cos \theta$  بمرتكبة شيلها

$$N = 10^5 \text{ dyne} \quad \text{dyne} = 9 \cdot \text{cm/s}^2 \quad N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$$

لتحويل من  $\text{N} \cdot \text{m}^{-1} \text{ dyne} \cdot \text{cm}^{-1}$  نقسم على  $10^3$

وهناك من تحويل ده ثاني

$r =$  نصف القطر  $d =$  كثافة السائل  $g =$  عجلة الجاذبية  $h =$  ارتفاع السائل في الأنبوب

باقي أسئلة الدرس ده كلمت الدكتور وهشوق هيقول إي

٥٥ تعريف مباشر

تطبيقات علي التوتر السطحي العملية :-  
ص 56 في المذكر مش عارف احنا مطالبين بيها ولا لاء بس ذاكرها



## موضوع الدرس : قانون أوم

التاريخ : / /

يُفرض على أن فرق الجهد  $V$  بين طرفي موصل يتناسب تناسباً طردياً مع شدة التيار  $I$  المار عبر الموصل عند ثبوت درجة الحرارة

يقاس بـ **الفولت** شدة التيار  $\rightarrow V = RI$  و  $V \propto I$

**الفولت** : فرق الجهد بين طرفي الموصل مقاومته  $A$  أو ويعبر خلاله تيار كهربي شدته  $A$  أمبير  $V$  المقاومة : هي الممانعة التي يتلقاها التيار الكهربي عند مروره عبر مقطع من موصل **تقاس بـ الأوم**  $\Omega$  الأوم : هو المقاومة الناشئة في دائرة كهربائية عندما يمر بها تيار كهربي شدته  $A$  أمبير ويكون فرق الجهد مقداره **الفولت**  $A$  الأمبير :

هو شدة التيار الكهربي المار في موصل مقاومته  $A$  أوم عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه **فولت**

شدة التيار : هو كمية الشحنة الكهربائية التي تمر عبر مقطع من موصل خلال زمن قدره ثانية يقاس بـ **الأمبير**  $A$  **س** احسب فرق الجهد الكهربي لتيار كهربائي قيمته  $15$  أمبير في دائرة كهربائية مقاومتها  $13$  أوم ؟؟

$$V = RI = 13 \times 15 = 195 \text{ V}$$

$$I = 15 \text{ A}$$

$$R = 13 \text{ } \Omega$$

**س** تعتمد المقاومة على :  
 ١- نوع مادة الموصل  $\rightarrow$  درجة الحرارة  
 ٢- مساحة المقطع  $\rightarrow$  طول الموصل  
 ٣- درجة الحرارة